

HIGHLANDER

3,5 AT (07.2010 -)

Технічне обслуговування

Роботи з регламентних замін



Періодичність	15 000 км/ 1 рік	30 000 км/ 2 роки	45 000 км/ 3 роки	60 000 км/ 4 роки	75 000 км/ 5 років	90 000 км/ 6 років*
Загальна вартість, грн.	2439	5952	2473	5952	2439	11047
Тривалість проведення робіт	2 год 06 хв	4 год 00 хв	2 год 06 хв	4 год 00 хв	2 год 06 хв	6 год 20 хв
Діагностичні та перевірочні роботи	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна та оливний фільтр (заміна)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Свічки запалювання (заміна)						✓
Повітряний фільтр (зняття/встановлення)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Фільтр салону (зняття/встановлення)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Гальмівна рідина (заміна)		✓		✓		✓
Олива АКПП			перевірка			перевірка
Олива диференціалу (заміна)		✓		✓		✓
Олива заднього диференціалу (заміна)		✓		✓		✓

Перелік необхідних запчастин

Фільтр оливний	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливного отвору	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Свічки запалювання						✓
Фільтр повітряний		✓		✓		✓
Фільтр салону		✓		✓		✓
Гальмівна рідина		✓		✓		✓
Масило трансмісії		✓		✓		✓
Прокладка зливного отвору	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливного отвору		✓		✓		✓

* - рекомендовані додаткові роботи:
- заміна оливи АКПП.