

HILUX

2,4 6MT (06.2015-)

Технічне обслуговування

Роботи з регламентних заміні

Періодичність	15 000 км/ 1 рік	30 000 км/ 2 роки	45 000 км/ 3 роки	60 000 км/ 4 роки	75 000 км/ 5 років	90 000 км/ 6 років*
Загальна вартість, грн.	3010	11510	3010	14860	3010	11510
Тривалість проведення робіт	2 год 10 хв	4 год 30 хв	2 год 10 хв	6 год 00 хв	2 год 10 хв	4 год 30 хв
Діагностичні та перевірочні роботи	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна та оливний фільтр (заміна)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Паливний фільтр (заміна)				✓		
Повітряний фільтр (перевірка)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Фільтр кондиціонера (перевірка)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Змащення карданного валу	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Олива механічної трансмісії (перевірка, заміна)	перевірка	перевірка	перевірка	✓	перевірка	перевірка
Олива роздавальної коробки (перевірка, заміна)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Олива переднього диференціалу (перевірка, заміна)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Олива заднього диференціалу (перевірка, заміна)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓

Перелік необхідних запчастин

Фільтр оливний	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливної пробки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фільтр повітряний		✓		✓		✓
Фільтр салону		✓		✓		✓
Фільтр паливний				✓		
Гальмівна рідина		✓		✓		✓
Олива МКПП				✓		
Прокладка зливної пробки				✓		
Олива роздавальної коробки		✓		✓		✓
Прокладка заливної та зливної пробок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива переднього диференціалу		✓		✓		✓
Прокладка заливної пробки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливної пробки		✓		✓		✓
Олива заднього диференціалу		✓		✓		✓
Прокладка заливної та зливної пробок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масило підшипників карданного валу	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* - рекомендовані додаткові роботи:
- заміна рідини гідропідсилювача.