

LAND CRUISER

200 4,7 AT (09.2007 - 2012)

Технічне обслуговування



Роботи з регламентних заміні

Періодичність	15 000 км/ 1 рік	30 000 км/ 2 роки	45 000 км/ 3 роки	60 000 км/ 4 роки	75 000 км/ 5 років	90 000 км/ 6 років*
Загальна вартість, грн.	2708	10747	2779	12762	2995	15998
Тривалість проведення робіт	2 год 50 хв	5 год 10 хв	2 год 50 хв	5 год 40 хв	2 год 50 хв	6 год 10 хв
Діагностичні та перевірочні роботи	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна та оливний фільтр (заміна)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Свічки запалювання (заміна)						✓
Паливний фільтр (заміна)				✓		
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15 000 км, заміна кожні 30 000 км)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15 000 км, заміна кожні 30 000 км)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Змащення карданного валу	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)		✓		✓		✓
Олива автоматичної трансмісії			перевірка			перевірка
Олива роздавальної коробки (перевірка, заміна)		✓		✓		✓
Олива переднього диференціалу (перевірка, заміна)		✓		✓		✓
Олива заднього диференціалу (перевірка, заміна)		✓		✓		✓

Перелік необхідних запчастин

Фільтр оливний	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливної пробки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Свічки запалювання						✓
Фільтр повітряний		✓		✓		✓
Фільтр салону		✓		✓		✓
Фільтр паливний				✓		
Гальмівна рідина		✓		✓		✓
Прокладка зливної пробки - 2шт.			✓			✓
Олива роздавальної коробки		✓		✓		✓
Прокладка заливної та зливної пробок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива переднього диференціалу		✓		✓		✓
Прокладка заливної пробки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливної пробки		✓		✓		✓
Олива заднього диференціалу		✓		✓		✓
Прокладка заливної та зливної пробок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масило підшипників карданного валу	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* - рекомендовані додаткові роботи:
 - заміна рідини гідродісилувача;
 - заміна оливи АКП