

HIGHLANDER

2,7 AT (02.2014 -)

Технічне обслуговування



Роботи з регламентних замін

Періодичність	15 000 км/ 1 рік	30 000 км/ 2 роки	45 000 км/ 3 роки	60 000 км/ 4 роки	75 000 км/ 5 років	90 000 км/ 6 років*
Загальна вартість, грн.	1960	4450	2030	4450	1960	6960
Тривалість проведення робіт	2 год 06 хв	4 год 00 хв	2 год 06 хв	4 год 00 хв	2 год 06 хв	6 год 20 хв
Діагностичні та перевірочні роботи	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна та оливний фільтр (заміна)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Свічки запалювання (заміна)						✓
Повітряний фільтр (зняття/встановлення)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Фільтр салону (зняття/встановлення)	перевірка	✓	перевірка	✓	перевірка	✓
Гальмівна рідина (заміна)		✓		✓		✓
Олива АКПП			перевірка			перевірка

Перелік необхідних запчастин

Фільтр оливний	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прокладка зливного отвору	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Олива двигуна	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Свічки запалювання						✓
Фільтр повітряний		✓		✓		✓
Фільтр салону		✓		✓		✓
Гальмівна рідина		✓		✓		✓
Прокладка зливного отвору	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* - рекомендовані додаткові роботи:
- заміна оливи АКПП.